

Blatt 1 von 1	STC eta Umrüstung SKB	Binder Motorenbau GmbH D – 97645 Ostheim EASA AP.129
Gegenstand:	Umrüstung von Schnellverschluss auf Schnell-Kupplung-Binder (SKB)	
Betroffen:	eta, EASA TCDS.A. 131	
Dringlichkeit:	keine	
Grund:	Zur Vereinfachung des Anschlusses der Rudergestänge der Flügel im Rumpf werden die Schnellverschlüsse gegen original Schnell-Kupplung-Binder (kurz SKB) ausgetauscht.	
Maßnahmen:	<p>1) Teile gemäß Zeichnung eta-2.023a und „Beschreibung der Umrüstung“ fertigen und Einbauen</p> <p>2) Ergänzungen von Flug- und Wartungshandbuch der eta durch Hinzufügen der jeweiligen Handbuchs-Ergänzungen dieser STC.</p>	
Material und Zeichnungen:	Beschreibung der Umrüstung und Zeichnung eta 2.023a	
Masse und Schwerpunktlage:	Änderung vernachlässigbar	
Hinweise:	<p>Die baulichen Änderungen dürfen nur vom Hersteller</p> <p style="text-align: center;">Binder Motorenbau GmbH Alter Frickenhäuser Weg 15 97645 Ostheim v.d. Rhön</p> <p>durchgeführt werden.</p> <p>Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme ist von entsprechendem freigabeberechtigtem Prüfpersonal in den Betriebsaufzeichnungen (Bordbuch) zu bescheinigen.</p>	
Ostheim, den 12.02.2011	<p style="text-align: right;">Binder Motorenbau GmbH</p>  (W.Binder)	
Diese Technische Mitteilung wurde mit dem Datum vom 11.08.2011 durch die EASA unter Nummer: STC 10036110 anerkannt:		