

Binder Motorenbau GmbH D-97645 Ostheim EASA AP.129	Technische Mitteilung (TM HB01) Handbuchänderungen	ASH25 EB28, EB28 EB28 edition, EB29 EASA.A.076, 512, 559	Blatt 1 von 1 Ausgabe 30.01.2013
---	--	---	--

Gegenstand: Änderungen in den Flug- und Wartungshandbüchern

Betroffen: **ASH25 EB** EASA TCDS.A.076
Baureihe **ASH25 EB28**
EB28, EASA TCDS.A.512
Baureihen **EB28** und **EB28 edition**
EB29, EASA TCDS.A.559
Baureihe **EB29**

Dringlichkeit: Maßnahme ist bis 31.03.2013 durchzuführen
(Ergänzungsseiten werden vom Hersteller an die Halter versendet)

Vorgang: Einarbeitung verschiedener Aktualisierungen und Ergänzungen in die Handbücher,
einschl. Angaben zu optionaler Windenschleppkupplung und Lenkspornrad

Maßnahmen und Die betroffenen Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Ausgabedatum
Material: „30.1.2013“ auszutauschen.
Der Austausch ist im Berichtigungsstand der Handbücher einzutragen.


Die Maßnahmen können vom Pilot/Eigentümer selbst durchgeführt werden.

Gewicht und keine Auswirkung
Schwerpunktlage:

Hinweise: Die geänderten Handbuchseiten werden dem Halter von
Binder Motorenbau GmbH
Alter Frickenhäuser Weg 15
97645 Ostheim v.d. Rhön
zugesand.

EASA- Die zugehörige Handbuchänderung ist EASA-anerkannt.
Anerkennung: *EASA-anerkannt am 01.Juli 2013 unter der Nr. 10045511*

Ostheim, den 30.01.2013


Binder Motorenbau GmbH

Binder Motorenbau GmbH D-97645 Ostheim EASA AP.129	Technical Note (TM HB01) Manual Amendments	ASH25 EB28, EB28 EB28 edition, EB29 EASA.A.076, 512, 559	Page 1 of 1 Edition 30.01.2013
---	--	---	--------------------------------------

Subject: Amendments in flight and maintenance manuals

Effectivity: **ASH25 EB** EASA TCDS.A.076
Model **ASH25 EB28**
EB28, EASA TCDS.A.512
Models **EB28** and **EB28 edition**
EB29, EASA TCDS.A.559
Model **EB29**

Priority: Instruction has to be accomplished until 31.03.2013
(amendment pages will be sent by the manufacturer to aircraft owners)

Reason: Amendment and update of manuals including information about optional winch
tow-hook and steerable tail wheel

Instructions and material: The regarding manual pages have to be replaced with new pages carrying the date
„30.1.2013“.
The replacement has to be listed in the record of revisions in the manuals.

The aircraft owner may amend the manuals (by including the replacement pages).


Weight and no influence

Balance:

Remarks: The regarding manual pages will be sent to the owner by
Binder Motorenbau GmbH
Alter Frickenhäuser Weg 15
97645 Ostheim v.d. Rhön

EASA-approved: The regarding change in the manuals has been EASA-approved.
EASA-approved on 01.06.2013 under No. 10045511

Ostheim, den 30.01.2013


Binder Motorenbau GmbH